

**PRILOGA 7: GEOTEKTOSKI OPIS SKALNIH ČOKOV OBMOČJA
OBRAVNAVE**

SKALNI ČOK 1



Slika 1: Skalni čok 1 z označenimi potencialno nevarnimi predeli.



Slika 2: Fotografija zajeta iz vzhodnega dela skalnega čoka 1, z označenimi potencialno nevarnimi predeli.



Slika 3: Fotografija zajeta iz zahodnega spodnjega dela skalnega čoka 1, z označenimi potencialno nevarnimi predeli.

SKALNI ČOK 2



Slika 4: Skalni čok 2 z označenimi potencialno nevarnimi predeli.



**zelo erozivno območje, kamnina je
močno pretrta in preperela, razpoka
širine 20 cm**

Slika 5: Skrajni zahodni del skalnega čoka 2.