



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Dol pri Ljubljani

Evidenčna oznaka: 2300-25/8870-25/59726

Naročnik: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  
DOL PRI LJUBLJANI 18  
1262 Dol pri Ljubljani

Naročilo: Naročilnica št.: 35/2025, Naročilnica št. :35/2025, z dne 23.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 13.06.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 Dol pri Ljubljani  
**Vzorec odvzel:** Igor Strmšek, NLZOH OPKV  
**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):  
*Pitna voda*  
25/59726; Pipa v točilnem pultu RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v točilnem pultu RC; čas odvzema: 06.06.2025 10:30  
**Vzorec sprejel:** Igor Strmšek  
**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 06.06.2025 12:43

## Opis vzorčenja za zapisnik

### 1. Ugotovitve

Dne 6.6.2025 smo opravili ponovni pregled vodovodnega sistema Korant. Ob pregledu smo preverjali higiensko - tehnično stanje objektov in naprav vodovodnega sistema ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli 1 vzorec pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse). Pregled smo opravili v suhem vremenu. V objektu rekreacijskega centra se izvaja filtriranje in dezinfekcija pitne vode (UV presvetljevanje).

### 2. Ocena

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### 3. Mnenje in predlogi

Glede na majhno porabo vode in posledično zastajanje vode v objektu rekreacijskega centra, svetujemo, da v objektu sistematično izvajate temeljito izpiranje internega vodovodnega omrežja skozi vse pretočne pipe (tudi tuši).

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat   | Enota      | Kriterij | Skladnost |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |            |            |          |           |
| Temperatura vode               | 19.7       | °C         | /        | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |            |            |          |           |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10        | CFU/mL     | 100      | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10        | CFU/mL     | /        | /         |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen   |



**Mikrobiološki parametri**

|                  |            |            |   |         |
|------------------|------------|------------|---|---------|
| Escherichia coli | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
|------------------|------------|------------|---|---------|

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/8870-25/59726-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-25/8870-25/59726-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/8870-25/59726-T

## Poročilo o preskušanju

|                                         |                                                                                    |                                       |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>                          | Pipa v točilnem pultu RC                                                           |                                       |                                   |
| <b>Matriks:</b>                         | Pitna voda                                                                         |                                       |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b>                 | 25/59726                                                                           |                                       |                                   |
| <b>Namen:</b>                           | Notranji nadzor                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>                          | Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Dol pri Ljubljani Naročilnica št.: 35/25 |                                       |                                   |
| <b>Vodja naloge:</b>                    | Igor Strmšek, mag.san.inž.                                                         |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>                        | OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 Dol pri Ljubljani             |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>                        | Naročilnica št.: 35/2025, Naročilnica št.: 35/2025, z dne 23.01.2025               |                                       |                                   |
| <b>Plan vzorčenja:</b>                  | DN 232804, 06.06.2025                                                              |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>                   | Vodovodni sistem Korant, Pipa v točilnem pultu RC                                  |                                       |                                   |
| <b>Metoda vzorčenja:</b>                | SIST ISO 5667-5:2007                                                               |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>                   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                               |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>                    |                                                                                    | <b>Sprejem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 13.06.2025 |
| <b>Datum in ura:</b> 06.06.2025 10:30   |                                                                                    | <b>Datum in ura:</b> 06.06.2025 12:43 |                                   |
| <b>Odvzel:</b> Igor Strmšek, NLZOH OPKV |                                                                                    | <b>Sprejel:</b> Igor Strmšek          |                                   |

## Rezultati preskušanja

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                     | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                            |                                   |
| Temperatura vode        | 19.7               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema | 06.06.25<br>06.06.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 13.06.2025 13:55

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pipa v točilnem pultu RC  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/59726; Lab. št.: 25/11858  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Dol pri Ljubljani Naročilnica št.: 35/25  
**Vodja naloge:** Igor Strmšek, mag.san.inž.  
**Naročnik:** OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 Dol pri Ljubljani  
**Naročilo:** Naročilnica št.: 35/2025, Naročilnica št.: 35/2025, z dne 23.01.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovodni sistem Korant, Pipa v točilnem pultu RC  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 06.06.2025 10:30

**Odvzel:** Igor Strmšek, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 06.06.2025 12:48

**Prevzel:** Vilma Rozman

**Datum poročila:** 09.06.2025

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 06.06.2025<br>09.06.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 06.06.2025<br>09.06.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 06.06.2025<br>07.06.2025    |
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 06.06.2025<br>07.06.2025    |

Analitik:  
Petra Pintarič

Odgovorna oseba:  
Petra Pintarič

Elektronsko podpisal Petra Pintarič ob 09.06.2025 10:39:26

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.